

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho da Lagoa

Janeiro de 2015							
Zona de Abastecimento	Data	Local	Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor	Valor paramétrico	Resultado
Fisher	15/jan	Rua 25 de Abril, Restaurante O Carlos	CR1	E. Coli	0	0	conforme
				Bactérias coliformes	0	0	conforme
				Desinfectante residual	0,61	-	conforme
Água de Pau	27/jan	Rua Nova, nº15	CR1	E. Coli	0	0	conforme
				Bactérias coliformes	0	0	conforme
				Desinfectante residual	0,67	-	conforme
Cabouco	27/jan	EB1/JI Marquês Jácome Correia	CR1	E. Coli	0	0	conforme
				Bactérias coliformes	0	0	conforme
				Desinfectante residual	0,79	-	conforme
Fisher	27/jan	Rua da Fábrica, nº65	CR1	E. Coli	0	0	conforme
				Bactérias coliformes	0	0	conforme
				Desinfectante residual	0,96	-	conforme
			CR2	Amónio	< 0,1	0,5	conforme
				Nº de colónias a 22°C	0	-	conforme
				Nº de colónias a 37°C	0	-	conforme
				Condutividade	121	2500	conforme
				Cor	< 2	20	conforme
				pH	8,1	6,5 - 9,0	conforme
				Manganês	< 15	50	conforme
				Nitratos	5	50	conforme
				Oxidabilidade	<0,8	5	conforme
				Cheiro a 25°C	< 3	3	conforme
Sabor a 25°C	< 3	3	conforme				
Turvação	< 0,5	4	conforme				
Portões Vermelhos	27/jan	Rua do Tanque, Creche O Ninho	CR1	E. Coli	0	0	conforme
				Bactérias coliformes	0	0	conforme
				Desinfectante residual	0,63	-	conforme
Remédios	27/jan	Rua do Caldeirão, nº3	CR1	E. Coli	0	0	conforme
				Bactérias coliformes	0	0	conforme
				Desinfectante residual	0,37	-	conforme
			CR2	Amónio	< 0,1	0,5	conforme
				Nº de colónias a 22°C	0	-	conforme
				Nº de colónias a 37°C	0	-	conforme
				Condutividade	93	2500	conforme
				Cor	< 2	20	conforme
				pH	8,3	6,5 - 9,0	conforme
				Manganês	< 15	50	conforme
				Nitratos	<2	50	conforme
				Oxidabilidade	<0,8	5	conforme
				Cheiro a 25°C	< 3	3	conforme
Sabor a 25°C	< 3	3	conforme				
Turvação	< 0,5	4	conforme				

Ribeira Chã	27/jan	Rua Padre João Caetano Flores, nº19	CR1	E. Coli	0	0	conforme
				Bactérias coliformes	0	0	conforme
				Desinfectante residual	0,85	-	conforme
			CR2	Amónio	< 0,1	0,5	conforme
				Nº de colónias a 22°C	0	-	conforme
				Nº de colónias a 37°C	0	-	conforme
				Condutividade	155	2500	conforme
				Cor	< 2	20	conforme
				pH	8	6,5 - 9,0	conforme
				Manganês	< 15	50	conforme
				Nitratos	6	50	conforme
				Oxidabilidade	<0,8	5	conforme
				Cheiro a 25°C	< 3	3	conforme
				Sabor a 25°C	< 3	3	conforme
Turvação	< 0,5	4	conforme				
2 Caminhos	27/jan	Rua do Foral Novo, nº13	CR1	E. Coli	0	0	conforme
				Bactérias coliformes	0	0	conforme
				Desinfectante residual	0,76	-	conforme
			CR2	Amónio	< 0,1	0,5	conforme
				Nº de colónias a 22°C	0	-	conforme
				Nº de colónias a 37°C	0	-	conforme
				Condutividade	156	2500	conforme
				Cor	< 2	20	conforme
				pH	7,8	6,5 - 9,0	conforme
				Manganês	< 15	50	conforme
				Nitratos	11	50	conforme
				Oxidabilidade	<0,8	5	conforme
				Cheiro a 25°C	< 3	3	conforme
				Sabor a 25°C	< 3	3	conforme
Turvação	< 0,5	4	conforme				

fonte: <http://cm-lagoa.azoresdigital.pt/>